

## СОГЛАСОВАНО

Председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам "ПРЕКРАСНЫЙ МИР"

Никитин А.Г.

«    »      2022 г

## УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"

Черникова И.Ю.

«    »      2022 г

### ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№132 от 12 марта 2022 г.

#### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»
- 1.2. Адрес объекта: 1197760, Санкт-Петербург, Кронштадт, пр.Ленина, д.51, лит.А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание 3 этажа, 3577,7 кв.м.;  
- наличие прилегающего земельного участка: да, 1707 кв.м.;
- 1.4. Год постройки здания: 1917, последнего капитального ремонта: 1988
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта -

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"
- 1.7. Юридический адрес организации:  
197760, Санкт-Петербург, Кронштадт, пр.Ленина, д.51, лит.А
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация: Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 197760, Санкт-Петербург, г.Кронштадт, пр.Ленина д.36
- 1.13. Телефон: (812) 576-90-00. Факс: (812) 576-90-06  
E-mail: tukrns@gov.spb.ru

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД 85.41.9; образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки
- 2.2. Виды оказываемых услуг: - осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам
- 2.3. Форма оказания услуг: по месту предоставления услуги
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): 400 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:  
Остановка общественного транспорта: проспект Ленина (Улица Мартынова)  
Автобус: №1КР, №3Кр
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки: проспект Ленина (Улица Мартынова)  
до объекта: 100 м; время движения (пешком): 5 мин
- 3.2.2. Перекрестки наличие – нерегулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие - акустическая, тактильная, визуальная; отсутствие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет

#### Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДЧ
6	с нарушениями умственного развития	ДЧ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К,С), ДЧ (О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,С), ДЧ (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ДУ (К,С), ДЧ (О,Г,У)
4.2	Зальная форма обслуживания	ДУ (К,С), ДЧ (О,Г,У)
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-
4.4	Кабины индивидуального обслуживания	-
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ВНД (К,С), ДУ(О), ДЧ (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ (К,О,С,Г,У)

\*\* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями

зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (\*)

(\*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

<b>К - ДУ</b>	<b>О - ДЧ</b>	<b>С - ДУ</b>	<b>Г - ДЧ</b>	<b>У - ДЧ</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

## 4. Управленческие решения

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные решения
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
5	Санитарно-гигиеническое помещение	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСП

\* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

### 4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_ в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

<b>К - ДЧ</b>	<b>О - ДП</b>	<b>С - ДЧ</b>	<b>Г - ДП</b>	<b>У - ДП</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

### 4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: \_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников) да

4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации да

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: в соответствии со ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо

согласование мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта да  
(разработка Акта согласованных мер)

- 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» по адресу: <https://www.city4you.spb.ru>

#### **5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте социальной инфраструктуры) к Паспорту доступности ОСИ №132 от 12 марта 2022 г.
2. Акта обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ №132 от 12 марта 2022 г

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**

№132 от 12 марта 2022 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»
- 1.2. Адрес объекта: 1197760, Санкт-Петербург, Кронштадт, пр.Ленина, д.51, лит.А
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 3 этажа, 3577,7 кв.м.;  
- наличие прилегающего земельного участка: да, 1707 кв.м;
- 1.4. Год постройки здания: 1901, последнего капитального ремонта: 1988
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта -

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"
- 1.7. Юридический адрес организации: 197760, Санкт-Петербург, Кронштадт, пр.Ленина, д.51, лит.А
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация: Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 197760, Санкт-Петербург, г.Кронштадт, пр.Ленина д.36
- 1.13. Телефон: (812) 576-90-00, Факс: (812) 576-90-06  
E-mail: tukrns@gov.spb.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
**(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД 85.41.9; образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки
- 2.2. Виды оказываемых услуг: - осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам
- 2.3. Форма оказания услуг: по месту предоставления услуги
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): 400 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:  
Остановка общественного транспорта: проспект Ленина (Улица Мартынова)  
Автобус: №1КР, №3Кр
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки: проспект Ленина (Улица Мартынова)  
до объекта: 100 м; время движения (пешком): 5 мин
- 3.2.2. Перекрестки наличие – нерегулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие - акустическая, тактильная, визуальная; отсутствие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;

#### Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДЧ
6	с нарушениями умственного развития	ДЧ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К,С), ДЧ (О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,С), ДЧ (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ДУ (К,С), ДЧ (О,Г,У)
4.2	Зальная форма обслуживания	ДУ (К,С), ДЧ (О,Г,У)
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-
4.4	Кабины индивидуального обслуживания	-
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ВНД (К,С), ДУ(О), ДЧ (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ (К,О,С,Г,У)

\*\* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (\*)

(\*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

<b>К - ДУ</b>	<b>О - ДЧ</b>	<b>С - ДУ</b>	<b>Г - ДЧ</b>	<b>У - ДЧ</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

## 4. Управленческие решения

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные решения
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
5	Санитарно-гигиеническое помещение	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

\* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№132 от 12 марта 2022 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»
- 1.2. Адрес объекта: 1197760, Санкт-Петербург, Кронштадт, пр.Ленина, д.51, лит.А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание 3 этажа, 3577,7 кв.м.;  
- наличие прилегающего земельного участка: да, 1707 кв.м;
- 1.4. Год постройки здания: 1901, последнего капитального ремонта: 1988
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта -

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"
- 1.7. Юридический адрес организации:  
197760, Санкт-Петербург, Кронштадт, пр.Ленина, д.51, лит.А
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация: Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 197760, Санкт-Петербург, г.Кронштадт, пр.Ленина д.36
- 1.13. Телефон: (812) 576-90-00, Факс: (812) 576-90-06  
E-mail: [tukrns@gov.spb.ru](mailto:tukrns@gov.spb.ru)

**2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД 85.41.9; образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки
- 2.2. Виды оказываемых услуг: - осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам
- 2.3. Форма оказания услуг: по месту предоставления услуги
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): 400 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет



### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:  
Остановка общественного транспорта: проспект Ленина (Улица Мартынова)  
Автобус: №1КР, №3Кр
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки: проспект Ленина (Улица Мартынова)  
до объекта: 100 м; время движения (пешком): 5 мин
- 3.2.2. Перекрестки наличие – нерегулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие - акустическая, тактильная, визуальная; отсутствие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;

#### Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДЧ
6	с нарушениями умственного развития	ДЧ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К,С), ДЧ (О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,С), ДЧ (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ДУ (К,С), ДЧ (О,Г,У)
4.2	Зальная форма обслуживания	ДУ (К,С), ДЧ (О,Г,У)
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-
4.4	Кабины индивидуального обслуживания	-
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ВНД (К,С), ДУ(О), ДЧ (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ (К,О,С,Г,У)

\*\* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (\*)

(\*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

<b>К - ДУ</b>	<b>О - ДЧ</b>	<b>С - ДУ</b>	<b>Г - ДЧ</b>	<b>У - ДЧ</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

## 4. Управленческие решения

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные решения
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
5	Санитарно-гигиеническое помещение	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

\* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

### 4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_ в рамках исполнения \_\_\_\_\_ (указывается наименование документа: программы, плана)

### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

<b>К - ДЧ</b>	<b>О - ДП</b>	<b>С - ДЧ</b>	<b>Г - ДП</b>	<b>У - ДП</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

### 4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

- 4.4.1. согласование на Комиссии: \_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) да
- 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников) да
- 4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации да
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) да
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: в соответствии со ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо согласование мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта.  
(разработка Акта согласованных мер) да
- 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» по адресу:  
<https://www.city4you.spb.ru>

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

Приложение 1	Территории, прилегающей к объекту	на	1	л.
Приложение 2	Входа (входов) в здание	на	2	л.
Приложение 3	Путей движения в здании	на	3	л.
Приложение 4	Зоны целевого назначения объекта	на	2	л.
Приложение 5	Санитарно-гигиенического помещения	на	2	л.
Приложение 6	Системы информации (и связи) на объекте	на	2	л.
Приложение 7	Результаты фотофиксации на объекте (в электронном виде, 83 (файла))	в	1	архиве

#### Руководитель рабочей группы:


Черникова И.Ю.  
 Директор ГБУ ДО ДДТ  
 Кронштадтского района  
 Санкт-Петербурга



(Подпись)

#### Члены рабочей группы:

Павлова И.Л.  
 Заместитель директора



(Подпись)


Никитин А.Г.  
 представитель  
 Межрегиональной  
 общественной организации  
 помощи инвалидам  
 «Прекрасный Мир»



(Подпись)

**I. Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участок)**

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» 1197760, Санкт-Петербург, Кронштадт, пр.Ленина, д.51, лит.А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	Виды работ
1.1	Путь (пути) движения от остановки общественного транспорта пр.Ленина (ул. Мартынова) до входа в здание		 фото 05	На тротуаре пешеходного перехода пр.Ленина вертикальные опоры дорожных знаков установлены непосредственно на пути пешеходного движения. Столбы, являющиеся опорами, не обозначены, как препятствие для инвалидов по зрению.	К,О,С,Г,У	- Следует направить обращение в органы исполнительной власти для принятия решения об обеспечении доступности путей движения.  Дорожные знаки, находящиеся непосредственно на пути пешеходного движения, должны быть закреплены таким образом, чтобы их опоры не находились в границах пешеходного пути или вокруг их опор было нанесено предупредительное тактильное мощение для инвалидов по зрению (п. 5.3.2 СП 59.13330.2020, п. 5.8 СП 136.13330.2012).	Организационные решения




**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к объекту (участок)	ДЧ (К,О,С,Г,У)		01-06	Организационные решения

## I. Результаты обследования:

## 2. Входа (входов) в здание

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» 1197760, Санкт-Петербург, Кронштадт, пр. Ленина, д.51, лит.А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	Виды работ
<b>Главный вход</b>							
2.1	Входная площадка Входные двери		 фото 07  фото 10	<p>Отсутствует освещение.</p> <p>Ширина одной створки дверного полотна в свету входной, внутренней двери тамбура - 0,85м. Завышен порог входной двери-0,30м.</p> <p>У доводчика входной двери отсутствует 5 секундная задержка.</p>	<p>К,О,С,Г,У</p> <p>С</p> <p>К,О,С,Г,У</p> <p>К,О,С,Г,У</p> <p>К,О,С,Г,У</p>	<p>-Привести в соответствие с СП 35-01-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения».</p> <p>п.4.1 - Требования к входным узлам, 4.2 Подсветка входов в темное время суток.</p> <p>-При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020</p> <p>-В проемах дверей, доступных для МГН, допускаются пороги высотой не более 0, 014 м.п. 6.1.5 СП 59.13330.2020</p> <p>-Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020</p>	<p>Капитальный ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p> <p>Организационные решения</p>
2.2	Входная зона не мешающая основному потоку посетителей		 	Отсутствует место для собаки поводыря	С	<p>Организовать: допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н);</p>	Организационные решения

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДУ (К,С), ДЧ (О,Г,У)		07-11	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения

\* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.






\*\* - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью при входе в здание.

**I. Результаты обследования:  
3. Путей движения в здании**

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района  
Санкт-Петербурга «Град чудес» 1197760, Санкт-Петербург, Кронштадт, пр.Ленина, д.51, лит.А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	Виды работ
3.1	<b>Внутренний лестничный марш на входном узле</b>		 фото 23   фото 13   фото 12   фото 12	<p>Лестничный марш имеет разную высоту подступёнок.</p> <p>На краях проступей ступеней контрастная маркировка.</p> <p>Поручни установлен не по ГОСТ Р 51261-2017</p> <p>С левой стороны, перед подъёмом на лестничный марш, батарея отопления не обозначена как препятствие затрудняющее движение по лестничному маршу рядом с поручнем.</p>	<p>О,С,Г,У</p> <p>С</p> <p>С</p> <p>О,С,Г,У</p> <p>О,С,Г,У</p>	<p><b>-Все ступени лестниц в пределах одного марша</b> должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней.</p> <p><b>-Привести в соответствие с п.5.1.12 , п.6.2.8 СП 59.13330.2020</b></p> <p><b>- Краевые ступени лестничного марша</b> должны быть выделены контрастным цветом п.5.1.12 п.6.2.8 СП 59.13330.2020</p> <p><b>-Привести в соответствии с СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения».</b></p> <p><b>-Привести в соответствии с п.6.2.11 СП.59.13330.2020</b></p> <p><b>-Лестницы должны иметь</b> двусторонние поручни, которые устанавливаются на двух уровнях, - на высоте 0,9 м, 0,7 м.</p> <p><b>ГОСТ Р 51261-2017</b> Устройства опорные стационарные реабилитационные</p> <p><b>-Конструктивные элементы внутри</b> зданий, размещаемые на пути движения выступающего из стены следует устанавливать барьеры, ограждения или иные устройства, препятствующие доступу инвалидов в эту зону.</p> <p>п.6.2.6 СП 59.13330.2020</p>	<p>Капитальный ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p> <p>Организационные решения</p>

			Входные двухстворчатые двери с внутреннего лестничного марша к междуэтажному лестничному маршу и коридорам первого этажа: Ширина одной створки дверного полотна в свету - 0,61 м.	К,О,С,Г,У	-При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020	
3.2	Межэтажный лестничный марш (являющийся эвакуационным)	  	Лестничный марш имеет разную высоту подступёнок.  На краях проступей ступеней контрастная маркировка.  Поручни установлен не по ГОСТ Р 51261-2017  На всех этажах межэтажного лестничного марша, перед подъёмом по лестнице, перед спуском по лестнице, на стене отсутствуют тактильные пиктограммы: направления движения, этажность.	О,С,Г,У  С  О,С,Г,У  К,О,С,Г,У	-Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. -Привести в соответствие с п.5.1.12, п.6.2.8 СП 59.13330.2020 - Краевые ступени лестничного марша должны быть выделены контрастным цветом п.5.1.12 п.6.2.8 СП 59.13330.2020 -Привести в соответствие с СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения». -Привести в соответствии с п.6.2.11 СП.59.13330.2020 -Лестницы должны иметь двусторонние поручни, которые устанавливаются на двух уровнях, - на высоте 0,9 м, 0,7 м. ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные - Обозначить тактильными пиктограммами направления движения, этажность для инвалидов п.6.5.1 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт  Текущий ремонт  Организационные решения
3.3	Пути эвакуации					
3.3.1	По - внутренней лестнице		Эвакуация, согласно имеющемуся плану, производится с первого этажа. По - внутренней лестнице №1, №2 Эвакуационные выходы не соответствуют требованиям доступности для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата и зрения.	К,О,С,Г,У	- Обеспечить доступность выходов из здания для инвалидов в соответствии с требованиями п. 6.2.19, п.6.2.23, п.6.2.28 СП 59.13330.20120 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	Капитальный ремонт  Текущий ремонт



## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Пути движения в здании	ДУ (К,С), ДЧ (О,Г,У)		12-77	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные мероприятия



\* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.


\*\* - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в здании.

**I. Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения объекта**

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» 1197760, Санкт-Петербург, Кронштадт, пр. Ленина, д.51, лит.А

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	Виды работ
<b>Вариант I – зона обслуживания инвалидов</b>							
4.1	Гардероб		 фото 29	Отсутствует тактильная пиктограмма.	К,О,С,Г,У	-Обозначить вход тактильной пиктограммой доступности для инвалидов п.6.5.1 СП 59.13330.2020	Организационные решения
4.2	Рамка металлоискателя. Стойка информации		 фото 24	Отсутствует информационная табличка с указанием доступного входа для имеющих кардиостимулятор	К,О,С,Г,У	-Установить информирующую тактильную табличку для идентификации доступа в помещение с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Часть стойки-барьера обслуживания, следует предусматривать высотой 0,85 м от уровня пола. Ширина рабочего фронта прилавка, стола, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги должна быть не менее 1,00 м п.8.1.7 СП 59.13330.2020 -Обозначить тактильной пиктограммой доступности для инвалидов п.6.5.1 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт  Текущий ремонт  Организационные решения
			 фото 28	Высота стойки информации имеет высоту выше нормы.	К,О,С,Г,У		
				Отсутствует тактильная пиктограмма	К,О,С,Г,У		

	Коридоры			К,О,С,Г,У	- Предусмотреть технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, обеспечивающие визуально тактильное, звуковое информирование п.6.5.2-6.5.3 СП 59.13330.2020
		фото 245			
4.4	Прилавочная форма обслуживания				
4.5	Кабины индивидуального обслуживания				
Вариант II – места приложения труда инвалидов					

### II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения объекта				
Кабинетная форма обслуживания	ДУ (К,С), ДЧ (О,Г,У)		28-35,76	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
Зальная форма обслуживания	ДУ (К,С), ДЧ (О,Г,У)		58-75	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
Прилавочная форма обслуживания	–	–	–	–
Кабины индивидуального обслуживания	–	–	–	–





\* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

\*\* - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в зонах целевого назначения.

**I. Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» 1197760, Санкт-Петербург, Кронштадт, пр. Ленина, д.51, лит.А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	Виды работ
5.1	Универсальная кабина		 фото 78	Ширина створки входной двери в свету - 0,85м.	К,О,С,Г,У	<b>-Ширина створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м.</b> п.6.1.5, 6.3.3 СП 59.13330.2020 <b>-Оборудовать раковину опорным поручнем в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017</b> <b>-Применять унитазы, имеющие опору для спины и размеры: высоту 0,45-0,5 м и длину 0,7 м.</b> п.6.3.3 СП 59.13330.2016 <b>-Установить стационарные и откидные опорные поручни</b> п.6.3.3 СП 59.13330.20 20 <b>-В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8</b> п.6.3.3 СП 59.13330.2020 <b>-Установить крючок для костылей и других принадлежностей</b> согласно, п.6.3.3 СП 59.13330.2020 <b>- Установить кнопку тревожной сигнализации со шнурком</b> согласно п.6.3.6 СП 59.13330.2020 <b>- Универсальная кабина должна иметь размеры 2,20м. х 2,25м</b> п.6.3.7 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт
			 фото 79	Отсутствует опорный поручень у раковины умывальника.	К,О,С,Г,У		Текущий ремонт
				Высота унитаза ниже нормы -0,42м.	К,О,С,Г,У		Организационные решения
			 фото 79	Отсутствуют стационарные опорные поручни возле унитаза.	К,О,С,Г,У		
			 фото 77	Расстояние между унитазом и стеной 0,3м.	К,О,С,Г,У		
				Отсутствуют крючок для костылей, тростей с тактильной пиктограммой.	К,О,С,Г,У		
				Отсутствует кнопка экстренной помощи с тактильной пиктограммой.	К,О,С,Г,У		
				Размеры помещения: 1,75м., х 1,3м.	К,О,С,Г,У		



## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ВНД (К,С), ДУ(О), ДЧ (Г,У)		77-82	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения

**Комментарий к заключению:** До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в зонах целевого назначения.

**I. Результаты обследования:****6. Системы информации и связи (во всех зонах)**

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» 1197760, Санкт-Петербург, Кронштадт, пр.Ленина, д.51, лит.А

№ п/п	Наименование функционального элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	Виды работ
6.2.2	Пути движения в здании		 фото 33  фото 64	Отсутствуют технические звуковые, световые средства информирования, ориентирования.	К,О,С,Г,У	<p><b>-Оборудовать пути движения МГН в здании набором информационных табличек и указателей направления, выполненных, в том числе, и в тактильном исполнении.</b>(Указатели направления к доступному выходу, в коридорах, на этажах, движения по лестнице п. 6.5.1 СП 59.13330.2020).</p> <p><b>- Предусмотреть технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, обеспечивающие визуальное, тактильное, звуковое информирование, в пространстве для всех категорий инвалидов согласно п.6.5.3 СП 59.13330.2020</b></p>	Текущий ремонт  Индивидуальное решение с ТСР

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (во всех зонах)	ДЧ (К,О,С,Г,У)		07-78	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение

\* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

\*\* - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в зонах целевого назначения.

**АНКЕТА** (титульный лист, часть I)  
 ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ  
 ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  
 для формирования электронного паспорта объекта

**Наименование организации** (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

**Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"**

ГБУ ДО ДДТ "Град чудес" Кронштадтского района Санкт-Петербурга	1027808866381 ОГРН
--	-----------------------

(полное и сокращенное наименование организации)

**Вид деятельности организации** (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки	85.41.9 ОКВЭД
--	------------------

<b>Форма собственности</b>   Государственная	13 ОКФС
--	---------

(указывается форма собственности по ОКФС)

<b>Организационно-правовая форма</b>   бюджетное учреждение	75203 ОКОПФ
---	-------------

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

<b>Должность, Ф.И.О. руководителя организации</b>	Директор ГБУ ДО ДДТ "Град чудес"	Черникова Инна Юрьевна
---	-------------------------------------	------------------------

<b>Телефон, факс руководителя организации</b>	Тел. (812) 435-07-45
---	----------------------

<b>E-mail организации</b>	grad.chudes@obr.gov.spb.ru
---------------------------	----------------------------

<b>Юридический адрес организации</b>	197760	Санкт-Петербург, Кронштадт. пр.Ленина, д.51, лит.А
	(индекс)	(почтовый адрес)

<b>Фактический адрес организации</b>	197760	Санкт-Петербург, Кронштадт. пр.Ленина, д.51, лит.А
--------------------------------------	--------	--

<b>Наименование владельца объекта, в котором находится организация</b>	1027808867833 ОГРН
--	-----------------------

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга  
 (указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

<b>Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация</b>	197760
---	--------

197760, Кронштадт, пр.Ленина д.36  
 (почтовый адрес)

**Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация**

Телефон (812) 576-90-00	Факс (812) 576-90-06	E-mail: tukrns@gov.spb.ru
-------------------------	----------------------	---------------------------

<b>Наименование вышестоящей организации</b>	Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга.	1027808867833 ОГРН
---	--	-----------------------

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

<b>Юридический адрес вышестоящей организации</b>	197760	Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 36
	(индекс)	(почтовый адрес)

<b>Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации</b>   Глава администрации
---

Довганюк Олег Анатольевич

<b>Телефон, факс вышестоящей организации</b>	Тел (812) 576-90-00	Факс (812) 576-90-06
--	---------------------	----------------------

<b>E-mail вышестоящей организации</b>	tukrns@gov.spb.ru
---------------------------------------	-------------------

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

**Титульный лист, часть II**

<b>Наименование объекта</b> (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"	
<b>Фактический адрес объекта</b> (индекс, почтовый адрес)	197760, Санкт-Петербург, Кронштадт, пр. Ленина, д. 51, лит. А	
<b>Общая площадь объекта</b> (указывается общая площадь в кв. м.)	3577,7 кв. м;	
<b>Этаж / этажи расположения объекта</b> (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	3 этажа	
<b>Кадастровый номер объекта</b>	78:34:0010332:1004	
<b>Категории обслуживаемого населения:</b> граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.		дети
<b>Категории обслуживаемых инвалидов:</b> инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.		К, О, С, Г, У
<b>Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:</b> (да, нет)	нет	



**АНКЕТА (основная часть)**

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта					
					6	7	8	9	10	11
2	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2016; прочие СП, ГОСТ	Примечание
<b>1. Подходы к объекту, пути движения</b>										
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					<b>Администрация Куршшгальтского района Санкт-Петербурга</b>					
	Название зоны (технического средства)				Ширина пешеходных путей «К»	М	2,0	Не менее 1,2	п. 5.1.7	
1.1	Путь пешеходного движения	1	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих препятств для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.5.1.2	
		1	0	0	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	8	не более 8 (1:12)	п.5.1.8	

		0	0	0	То же около здания или в загесненных местах, «К»	%	-	не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	П5.1.8	
		1	1	1	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,2	не более 0,015	п. 5.1.8	
		1	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.11	
		0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	0	не более 0,01	п.5.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	-	не менее 0,5	п.5.3.2,	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2.1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	-	не менее 0,05		
		0	1	1	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	нет	0,5		
		0	1	1	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.3	
		0	1	1	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.4	
		0	1	1	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.1	
		0	1	1	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.5	
		0	1	1	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	-	не менее 0,8	п.5.1.10	

		0	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей. «К», «О», «С»	м		не менее 0,05	п.5.1.9	
		0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	-	не более 0,025	п.5.1.9	
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-	0,35-0,4	п. 5.1.12	
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	-	Не более 5 (1:20)	п. 5.1.14	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-0	Не менее 1,6	п. 6.2.17	
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	Не менее 1,6		
<b>2. Входной узел</b>										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) <b>Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"</b>					
2.0	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0	Уклон пандуса «К»	% (уклон)	-	Не более 5 (1:20)	п. 6.1.2	
					Уклон пандуса припри ограниченном участке застройки или при наличии подземных коммуникаций перед входом «К»	% (уклон)	8	Не более 8 (1:12)		
2.1	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	1	0	0	Ширина пандуса «К»	м	0,75	Не менее 0.75	П.6.1.3	

2.2	Подъемные платформы	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 6.2.17	
2.3	Подъемники мобильные	1	0	0	«К»	наличие	да			
2.4	Входные площадки	1	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 6.1.4	
		0	1	1	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		СП 35-101-2001	
		0	1	1	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	0	0	Поперечный уклон	%	-	1-2	п. 6.1.4	
		1	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
		0	0	0	Высота площадки без пандуса	м		Не более 0,025	п.4.1.9	
		1	0	0	Ширина входной площадки «К»	м	≥ 1,50	≥ 1,50	п. 5.1.3	
		1	0	0	Глубина входной площадки «К»	м	≥ 1,85	≥ 1,85	п. 5.1.3	
		0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	-	≥ 2,20	п. 6.1.4	
		0	0	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	м	-	≥ 2,20		
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 6.5.1	
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С»	наличие	нет		п.6.5.1	
2.5	Входные тамбуры	0	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	м	-	Не менее 1,6	п.6.1.8.	
					Ширина тамбура, при глубине от 1,8м до 1.5м ( при реконструкции)			Не менее 2,3		
		0	0	0	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина проветров их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	соответствие	-			
2.6	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	1	1	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м	-	Не менее 1,2	п. 6.1.5	
					Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях «К»	м	-	0,9		
					Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспосабливаемых зданий в свету «К»	м	0,85	0,9 – 1,2		
		1	1	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,03	Не более 0,014		
		0	0	1	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м «К», «О»	наличие	нет			

		0	0	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	м	-	Не выше 1,0		
					Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	м	-	Не ниже 1,6		
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	нет		п. 6.5.1	
2.7	Прозрачные двери на входах и в здании, прозрачные ограждения и перегородки	0	0	0	Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 0,9-1.0 м от пола «К»	наличие	нет		п. 6.1.6	
					Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 1.3-1.4 м от пола «С»	наличие	нет			
2.8	Внутренняя лестница на входном узле	1	0	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35-0,4	0,35-0,4	п. 5.1.12	
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,9- 0,15	0,12- 0,15		
					Ширина марша лестниц «О»	м	2,53	Не менее 1,35		
		1	1	1	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,76-0,97	0,9	п. 6.2.11	
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-		п.6.1.2	
		0	0	0	Высота разделительного поручня «О», «С»	м	-	0,9	п. 6.2.11	
		1	0	1	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	да		п.5.1.11	
		1	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	да		п.5.1.12	
		0	1	1	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	нет	0,3	п. 6.2.11	
		0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м		0.03- 0,05	ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м		не менее 0,045		
		1	0	0	То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	0,06	не менее 0,06		
		0	0	0	Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 1.3-1.4 м от пола «С»	наличие	нет			
2.9	Вестибюль	1	1	1	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	0,77	Не менее 0,95	п. 6.1.9	
					Дополнительный боковой проход для обеспечения эвакуации «К», «О», «С», «Г»,	наличие				

					«У»					
		0	0	1	Звуковые информаторы «С»	наличие	нет			п. 6.5.7
		0	0	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	есть			
2.10	Внутренняя междуэтажная лестница	1	0	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35-0,4	0,35-0,4		п. 5.1.12
		1	1	1	Высота ступеней «О», «С»	м	0,10- 0,15	0,12- 0,15		
		1	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	2,1	Не менее 1,35		
		1	1	1	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,76-0,97	0,9		п. 6.2.11
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-			п.6.1.2
		0	0	0	Высота разделительного поручня «О», «С»	м	-	0,9		п. 6.2.11
		1	0	1	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	да			п.5.1.11
		1	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	да			п.5.1.12
		0	0	1	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	нет	0,3		п. 6.2.11
		0	0	0	Диаметр круглого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м		0,03- 0,05		ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м		не менее 0,045		
		1	0	0	То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	0,06	не менее 0,06		
		0	0	1	Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 1.3-1.4 м от пола «С»	наличие	нет			

### 3. Пути движения внутри учреждения

Название зоны (технического средства)		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"					
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м		0,3		п.6.2.3
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед входами на лестницы	м		0,3		

		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м		0,3		
		1	0	0	Ширина пути движения в коридорах «К»	м	2,2	Не менее 1,5	п. 6.2.1	
					Ширина пути движения в переходах в другое здание «К»	м	-	Не менее 2.0		
		1	0	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	0,9	не менее 0,9	п.6.2.2	
		1	0	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	0,9	не менее 1,4	п.6.2.2	
		1	0	0	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью, «К»	м	0,9	не менее 1,2	п.6.2.2	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С»	м	-	не менее 0,05	п.6.2.6	
		0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	-	не более 0,013	п.6.2.7	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	1	Ширина «К»	м	0,65-0,85	Не менее 0,9	п. 6.2.4	
		0	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,025	Не более 0,014	п. 6.2.4	
		0	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 6.4.1	
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0	Высота одного подъема «К»	м	-	Не более 0,45	п. 6.2.9,	
3.5	Пандус инвентарный перекатный	1	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м	-	Не менее 0,8	п. 6.2.9	
		0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	-	Не более 5 (1:20)		
		0	0	0	Уклон при перепаде высот пола не более 0.2 м «К»	%	-	Не более 10 (1:10)		
3.6	Подъемные платформы	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 6.2.17	ГОСТ Р 51630-2000
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	Не менее 1,6		

3.7	Подъемники мобильные	1	0	0	Подъемники мобильные «К»	наличие	да			С посторонне й помощью
3.8	Лифты	0	0	0	Ширина кабины «К»	м	-	Не менее 1,1	п. 6.2.14	
3.9	Эскалаторы	0	0	0	Тактильные предупреждающие знаки у каждого края, «С»	наличие	-		п.6.2.18	
3.10	Пути эвакуации	0	1	1	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м, окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	нет		П.6.2.8	
		0	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.6.2.29	
		1	0	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.5.5	
		1	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	да		п.6.5.1	

#### 4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетироваться по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5,7 Анкет

Название зоны (технического средства)

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"

##### 4.1. Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях

4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	0	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	1	5, но не менее одного места	п. 7.1.3	
		0	1	1	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.2	
		0	1	1	Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, «С», «У», «К», «О», «Г»	соответствие	-		п.5.5.4	



		0	1	1	Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Г»	м	-	1,5-4,5	п.5.5.4	
		1	1	1	Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения помещений) «С»	наличие	да		п. 7.1.8	
		1	1	1	Тактильная информация о местах получения услуги, «С»	наличие	да		п. 5.5.2	
4.2.1	Входные двери	1	1	1	Ширина в свету «К»	0,65-0,85		Не менее 1,2	п.5.1.4	
		0	0	1	Обозначение символом доступности для МГН закрытой раздевалки «К», «О», «С», «Г»	м		Не более 0,014		
		0	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	-		нет	п.5.1.4	

### 5. Санитарно-гигиенические помещения

(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалных, универсальные кабины в уборных и душевых)

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

**Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"**

5.1.1	Универсальная кабина	1	0	1	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,3	Не менее 0,8		Размеры универсальных кабин могут изменяться
		1	0	1	Ширина кабины «К»	м	1,2	Не менее 1,65	п. 5.3.3	
		1	0	1	Глубина кабины «К»	м	1,2	Не менее 2.2	п. 5.3.3	
		1	0	1	Ширина двери кабины «К»	м	0,85	Не менее 0,9	п. 5.3.3	
		1	1	1	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	внутри	наружу	п. 5.3.3	
		0	1	1	Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет		п. 5.3.3	
		0	0	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.3	
		0	0	1	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		п. 5.3.3 СНиП 35-	
		0	0	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
		0	0	1	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
		0	0	0	Настенные поручни	наличие	нет			
		0	1	1	Кран с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	да		п. 5.3.9	

**6. Автостоянки**

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

**Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга**

6.1	Индивидуальные автостоянки на участке около учреждения	0	1	1	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	-	10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п. 5.2.1
-----	--	---	---	---	---	---	---	--	----------

**Примечание:**

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создается новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подъезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

+7(911) 257-51-77  
Телефон

Председатель МРОО «Прекрасный Мир»  
Заполнил Анкету:

Никитин А.Г.  
ФИО

*(подпись)*

« 12 » марта 2022 г.

Согласовано:

Директор ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"  
Должность руководителя обследованного объекта

Черникова И.Ю.  
ФИО

*(подпись)*

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.



## АКТ №132

**согласованных с общественным объединением инвалидов  
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги  
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур  
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции  
или капитального ремонта)**

*Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом  
детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"  
ГБУ ДО ДДТ "Град чудес" Кронштадтского района Санкт-Петербурга*

### **I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)**

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:

*197760, Санкт-Петербург, Кронштадт, пр.Ленина, д.51, лит.А*

Сведения об Объекте:

*отдельно стоящее здание 3 этажа, 3577,7кв.м.;*

*наличие прилегающего земельного участка: да, 1707кв.м.;*

Объект культурного наследия: *да;*

Основание для пользования Объектом: *оперативное управление;*

Арендодатель: *Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга;*

Форма собственности: *государственная;*

Административно-территориальная подведомственность: *региональная;*

Наименование и адрес вышестоящей организации: *Администрация Кронштадтского  
района, 197760, Санкт-Петербург, г.Кронштадт, проспект Ленина , д.36*

### **II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности: ОКВЭД 85.41.9; образование дополнительное детей и взрослых  
прочее, не включенное в другие группировки

Наименование предоставляемых услуг: *Осуществление образовательной  
деятельности по дополнительным образовательным программам*

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день,  
вместимость, пропускная способность): *400 человек;*

Форма способа оказания услуг: *по месту предоставления услуги;*

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного  
возраста, пожилые; все возрастные категории): *дети;*

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа  
на Объект: *инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-  
двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением  
слуха, инвалиды с нарушением интеллекта.*

Мы, нижеподписавшиеся,

*Директор Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования  
Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"  
Черникова Инна Юрьевна с одной стороны, и председатель Межрегиональной  
общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир» Никитин Алексей  
Григорьевич, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:*

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, то собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

### **III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги**

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет;**
2. Пандус стационарный наружный: **нет;**
3. Пандус стационарный внутренний: **нет;**
4. Пандус инвентарный, роллопандус: **да, (соответствует К);**
5. Наружная лестница входной зоны: **нет;**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **да, (не соответствует К,О,С);**
7. Поручни наружные входной зоны: **нет;**
8. Поручни внутренние входной зоны: **да, (не соответствуют К,О,С);**
9. Дверные проемы входной зоны: **да, (не соответствуют К,О,С);**
10. Подъемные платформы наружные: **нет;**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет;**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **да, (соответствует К,О,С);** дополнительно установлена табличка с номером телефона вызова помощи) **нет;**
13. Лифт пассажирский: **нет;**
14. Лифт грузовой: **нет;**
15. Мобильные лестничные подъемники: **да;**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, (не соответствует для К,О,С,Г,У);**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: **да;**
  - 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет;**
  - 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
    - звуковой информации: **есть;**
    - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **да;**
    - 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **да;**
    - 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет;**
18. На официальном сайте учреждения **ГБУ ДО ДДТ "Град чудес" Кронштадтского района Санкт-Петербурга** в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://ddt-grad-tchudes.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да;**
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да;**

#### IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения *Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"* расположенное по адресу: 197760, Санкт-Петербург, Кронштадт, пр.Ленина, д.51, лит.А, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время условно доступным для инвалидов (кроме инвалидов на креслах-колясках) и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
<b>Основные меры</b>			
1		<b>Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)</b>	
1.1	К,О,С,Г,У	Доступно движение по территории прилегающей к объекту. Достаточно места для проезда, маневрирования на кресле-коляске.	
1.2	К,О,С,Г,У	<p style="text-align: center;"><b>Приказом № 11-1/Д от 12.01.2022</b></p> <p>назначены ответственные сотрудники:  <i>-дежурный администратор, костюмер</i> для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения.                      Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанного сотрудника отражена в журнале проведения инструктажа  <b>Инструктаж проведён: 12.01.2022</b>  <i>Провела: - заместитель директора Павлова Ирина Логиновна</i></p>	<p><b>Приказ № 11-1/Д от 12.01.2022</b></p>
2		<b>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</b>	
2.1	К,О,С,Г,У	<p>Входная дверь имеет архитектурно-конструктивный навес. Отсутствует освещение.                      Площадка перед входной дверью доступна для перемещения.                      На входном узле, слева у входной двери, установлена кнопка вызова, ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги, обозначена пиктограммой.                      Размещена тактильная информационная вывеска с названием организации, часами работы, текстом со шрифтом Брайля. Сигнал приходит на пост охраны.</p>	

		<p>На входном узле, с левой стороны входной двери, установлено переговорное устройство (домофон). Входные двери двухстворчатые. Ширина одной створки дверного полотна в свету - 0,85м. Завышен порог входной двери-0,03м. Габариты входных дверей достаточной ширины для проезда (при необходимости может быть открыта вторая створка двери). Для доступа инвалидов на креслах-колясках, сопровождающим персоналом устанавливается имеющийся в наличии <b>переносной инвентарный пандус</b>.</p> <p>Тамбур имеет размеры: глубина – 2,1м., ширина – 2,5м. Внутри здания, в вестибюле внутреннего лестничного марша, у входной двери, отсутствует тактильная пиктограмма выход.</p>	
2.2	О,С,Г,У	<p><b>Внутренний лестничный марш.</b> <b>Направление движения ступеней лестницы вверх.</b></p> <p>Площадка от входной двери, перед подъёмом на внутренний лестничный марш доступна для перемещения. Площадка перед спуском на внутреннем лестничном марше доступна для перемещения.</p> <p>На краевые ступени внутреннего лестничного марша установлен металлический профиль с противоскользящей резиновой вставкой контрастного жёлтого цвета, не во всю ширину лестничного марша</p> <p>Внутренний лестничный марш оборудован двухсторонними двухуровневыми деревянными поручнями.</p> <p>На поверхности поручней размещена тактильная информация со шрифтом Брайля.</p> <p>С левой стороны, перед подъёмом на лестничный марш, батарея отопления не обозначена как препятствие затрудняющее движение по лестничному маршу рядом с поручнем. Завершающие части поручней лестничного марша не имеют травмобезопасного завершения.</p>	
2.3	К	<p>Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках в помещение организации в наличии имеется: подъёмник лестничный гусеничный <i>БК С100</i> и инвалидная коляска универсальная <i>Н035 ТМ «Армед»</i></p> <p>Ведется Журнал зарядки и обслуживания.</p> <p><b>Приказом № 11-1/Д от 12.01.2022</b></p> <p>Назначены сотрудники организации, прошедшие обучение на управление подъемником.</p> <p><i>Ответственные сотрудники:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания <i>Урядников Александр Вячеславович,</i></li> <li>-рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания <i>-Иванов Юрий Николаевич,</i></li> </ul> <p><b>Инструктаж проведён: 12.01.2022</b></p> <p><i>Провела: - заместитель директора Павлова Ирина Логиновна.</i></p> <p>Фактически, для инвалидов, коляски которых невозможно закрепить на имеющемся ТСП в силу технических особенностей индивидуальных кресел-колясок (колясок с электрическим приводом и ряда моделей колясок с ручным приводом) <i>помещение организации остается недоступным до капитального ремонта или реконструкции здания.</i></p>	<p><b>Приказ № 11-1/Д от 12.01.2022</b></p>

2.4	К,О,С,Г,У	Преодоление порога на входном узле, внутреннего лестничного марша, помощь до места предоставления услуги, включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	Приказ № 11-1/Д от 12.01.2022
3		<b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b>	
3.1	О,С,Г,У	Переходы в другое здание, подъемные платформы, внутренние пандусы, лифты, отсутствуют. Пути перемещения внутри здания коридоры, дверные и открытые проемы, достаточны для передвижения.	
3.2	О,С,Г,У	<b>Междуэтажный лестничный марш.</b> Отсутствуют тактильные пиктограммы с номером этажа. На краевые ступени внутреннего лестничного марша установлен металлический профиль с противоскользящей резиновой вставкой контрастного жёлтого цвета не во всю ширину лестничного марша Ступени не соответствуют норме. Междуэтажный лестничный марш оборудован на внутренней стороны перилами с двухуровневыми деревянными поручнями. Поручни не расположены на одной вертикальной плоскости. Завершающие части поручней лестничного марша не имеют травмобезопасного завершения. Междуэтажный лестничный марш оборудован пристенными двухуровневыми деревянными поручнями. Завершающие части пристенных поручней не имеют травмобезопасного завершения. На поверхностях поручней нанесена тактильная информация со шрифтом Брайля.	
3.3	К,О,С,Г,У	Эвакуационный выход не адаптирован для инвалидов.	
3.4	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п.1.2	
4		<b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>	
4.1	К,О,С,Г,У	На этажах учреждения установлены тактильные информационные мнемосхемы этажей. <b>Первый этаж.</b> <i>Входные двери с внутреннего лестничного марша к междуэтажному лестничному маршу и коридорам первого этажа:</i> Над входной дверью установлена «Бегущая строка»- электронное устройство, предназначенное для отображения текстовой и графической информации. В варианте: - текст двигается справа налево. Входные двери двухстворчатые. Ширина одной створки дверного полотна в свету - 0,61м. Ширина дверей достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая	


	<p>створка).</p> <p>Дверное полотно входной двери, внутренней двери, состоит из различных конструктивных элементов включающие стеклянные.</p> <p>Внутреннее расстояние между дверьми 61 см.</p> <p><i>Входная дверь в холл с гардеробом.</i></p> <p>Ширина входной двери меньше нормы, завышен порог.</p> <p>Помещение не обозначено тактильной пиктограммой доступности для инвалидов.</p> <p>За входной дверью установлена рамка металлоискателя шириной 0,77 см.</p> <p>Отсутствует информационная табличка с указанием доступного входа для имеющих кардиостимулятор</p> <p>В холле расположен пост охраны.</p> <p>Высота стойки информации имеет высоту выше нормы.</p> <p>Отсутствует тактильная пиктограмма.</p> <p>имеется система усиления звука для инвалидов с нарушениями слуха на посту охраны.</p> <p>В наличии имеется текстофон.</p> <p>Холл является аудиторией для приёма посетителей инвалидов, установлены сидячие места для отдыха, ожидания.</p> <p>В холле расположен гардероб.</p> <p>В гардеробе находится ответственный сотрудник.</p> <p>Высота стойки обслуживания имеет высоту выше нормы.</p> <p>Отсутствует тактильная пиктограмма.</p> <p><i>Коридоры</i></p> <p>В помещении организации для инвалидов достаточно места для движения по коридорам и беспрепятственного подхода (подъезда) к оборудованию в кабинетах</p> <p>Установлены сидячие места для отдыха, ожидания.</p> <p><i>Учебные классы</i></p> <p>Помещения обозначены информационной тактильной табличкой</p> <p>Ширина дверей достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка).</p> <p><i>Кабинет для занятий оказания услуг МГН</i></p> <p>Помещение обозначено информационной тактильной табличкой</p> <p>Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в здание</p> <p><i>Зал хореографии</i></p> <p>Помещения обозначены информационной тактильной табличкой</p> <p>Ширина дверей достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка).</p> <p><b><i>Второй этаж.</i></b></p> <p><i>Танцевальный зал</i></p> <p>Помещение обозначено информационной тактильной табличкой</p> <p>Ширина дверей достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка).</p>	
--	--	--



		<p><i>Конференц зал</i> Помещение обозначено информационной тактильной табличкой Ширина дверей достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка).</p> <p><i>Актальный зал.</i> Помещение обозначено информационной тактильной табличкой Ширина дверей достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка).</p> <p>Помещение Актального зала одноуровневое. От входной зоны справа и левой стороны расположены ряды с фиксированными сидячими местами. Отведены места для кресел-колясок размещающиеся на ровном полу, перед сценой. Отсутствуют кресла с смонтированными системами индивидуального прослушивания. В Актальном зале расположена сцена. Сцена оборудована лестницей. Лестница состоит из одного марша и имеет три ступени. Ступени по всей длине сцены. Ступени не соответствуют нормам. На краевых ступенях отсутствует контрастная маркировка. Опорные поручни отсутствуют.</p> <p><i>Кабинеты</i> Помещение обозначено информационной тактильной табличкой Ширина дверей достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка).</p> <p><i>Третий этаж.</i> <i>Кабинеты</i> Помещение обозначено информационной тактильной табличкой Ширина дверей достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка).</p>	
4.2	О,С,Г,У	Перемещение инвалидов, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п.1.2	Приказ № 11-1/Д от 12.01.2022
5		<b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>	
5.1	К,О,С,Г,У	<p><i>Санитарно-гигиеническое помещение расположено на первом этаже</i> Универсальная кабина. Помещение обозначено информационной тактильной табличкой. Ширина входной двери 0,85м. Размеры помещения: 1,75м.,x1,3м. Расстояние между унитазом и стеной меньше нормы. Отсутствуют стационарные откидные опорные поручни у унитаза. Отсутствует крючок для костылей Отсутствует опорный поручень у раковины умывальника. Установлено зеркало у раковины умывальника, выше</p>	

		нормы. Отсутствует кнопка экстренной помощи. Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению.	
5.2	К,О,С,Г,У	Сопровождение инвалидов до санитарно-гигиенического помещения и оказания необходимой ситуационной помощи организовано ответственными сотрудниками, указанных в п.1.2	
6		<b>Информационное обеспечение на Объекте</b>	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ № 11-1/Д от 12.01.2022
6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <a href="http://ddt-grad-tchudes.ru/">http://ddt-grad-tchudes.ru/</a> размещена информация - о предоставляемых услугах, - о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - о доступности для инвалидов на объекте. - о предоставлении услуг инвалидам; - условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - информация с указанием наличия / отсутствия парковки для инвалидов также указана наличия / отсутствия санузла для инвалидов.	
6.3	К,О,С,Г,У	Приказом № 12-1/Д от 12.01.2022 назначен ответственный сотрудник учреждения: -заместитель директора Павлова Ирина Логиновна, для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	Приказ № 12-1/Д от 12.01.2022
<b>Дополнительные меры (при наличии)</b>			
7		<b>Зона: пути движения к Объекту</b>	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки общественного транспорта на проспекте Ленина - 100м. Остановка «Улица Мартынова» <b>Общественный наземный транспорт:</b> <b>Автобус: №1Кр, №3Кр</b>	
8		<b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>	
8.1	К,О	Оборудованной для инвалидов автостоянки на территории прилегающей к учреждению нет.	

Директор ГБУ ДО ДДТ  
"Град чудес"  
Кронштадтского района  
Санкт-Петербурга



\_\_\_\_\_/Черникова И.Ю./

М.П.

Дата

Председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир»



\_\_\_\_\_/Никитин А.Г./

М.П.

Дата